



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 9

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта 618551, г. Соликамск, ул. Парижской Коммуны, д.10.
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажей 2089,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта не было
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального нет
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17», МАДОУ «Детский сад № 17»
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 618551, г. Соликамск, ул. Парижской Коммуны, д.10
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Управление образования администрации города Соликамска
(наименование)
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 618500, г. Соликамск, ул. Набережная, д.86

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование детей с 1,5 до 7 лет
2.3. Форма оказания услуг: на объекте с пребыванием с 7.00 час. до 19.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, на дому
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 1,5 до 7 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 210 чел/247 дней
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка «Дом спорта «Калечи», автобусные маршруты 4, 11, 12, 14, 16, 17, 23.
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300-350 м

3.2.2. время движения (пешком) 3-4 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать лестницы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (отсутствует пандус, требуется ремонт лестниц, асфальтового покрытия)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
в том числе инвалиды:		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У), ДУ (С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен условно при сопровождении для инвалидов с нарушениями умственного развития, инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов, передвигающихся на колясках, инвалидам с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг, ТР, ТСП
2	Вход (входы) в здание	Орг, ТР, ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг, ТР, ТСП

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Org, TP, TCP
5	Санитарно-гигиенические помещения	Org, TP, TCP
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Org, TP, TCP
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Org, TP, TCP
8	Все зоны и участки	Org, TP, TCP

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ не планируется

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта: № акта 9 от «29» 01 20 16 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения
Волкова С.А.

«10» 06 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры**

№ 9
« 10 » 06 20 16 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: 618551, г. Соликамск, ул. Парижской Коммуны, д.10.
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажей 2089,0 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1983, последнего капитального ремонта: не было
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального: нет
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17», МАДОУ «Детский сад №17»
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 618551, г. Соликамск, ул. Парижской Коммуны, д.10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование детей с 1,5 до 7 лет
2.3. Форма оказания услуг: на объекте с пребыванием с 7.00 час. до 19.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 1,5 до 7 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 210 чел/247 дней
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка «Дом спорта «Калинец», автобусные маршруты 4, 11, 12, 14, 16, 17, 23.
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300-350 м
3.2.2. время движения (пешком): 3-4 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: лестницы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (отсутствует пандус, требуется ремонт лестниц, асфальтового покрытия)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У), ДУ (С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен условно при сопровождении для инвалидов с нарушениями умственного развития, инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов, передвигающихся на колясках, инвалидам с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг, ТР, ТСП
2	Вход (входы) в здание	Орг, ТР, ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг, ТР, ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг, ТР, ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Орг, ТР, ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг, ТР, ТСП

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг, ТР, ТСР
8	Все зоны и участки	Орг, ТР, ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ не планируется
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен частично
всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии _____

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; _____

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту, на 1 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель комиссии: И.В. Могильникова
(ФИО)

Члены комиссии: Ю.Д. Марченко
(ФИО)

С.Р. Приданникова
(ФИО)

Г.Н. Губина
(ФИО)

Н.Ю. Цивилцева
(ФИО)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов Ф.П. Дипадату
(Должность, ФИО)


(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «16» 06 2016 г. № 9

I Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17», 618551, г. Соликамск, ул. Парижской Коммуны, д. 10
(Наименование объекта, адрес):

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категории)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (выход) на территорию	есть			Отсутствует информация об ОСИ	все	Обеспечить информационную поддержку на входе об ОСИ, установить знаки и указатели на нормативной высоте (не менее 1,5 м и не более 4,5 м)	Орг, ТСП
					Отсутствуют визуальные указатели	К		
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть			Пути движения на территории местами имеют не ровное асфальтовое покрытие	все	Заменить покрытие путей движения на территории на твердое, ровное	Орг, ТСП, ТР
					Отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН	все	Нанесение цветовой и тактильной маркировки. Установить визуальные и тактильные указатели. Обеспечить сопровождение к входу для МГН.	
					Отсутствуют тактильные средства на покрытиях пешеходных путей	С	Установить тактильные средства на покрытиях пешеходных путей не менее чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа). Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м.	
1.3.	Лестница (наружная)	нет						
1.4.	Пандус (наружный)	нет						
1.5.	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует парковка (стоянка) автомобиля инвалида	К	Организовать парковку (стоянку) для автомобиля инвалида	Орг, ТСП
	Общие требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН	все	Обеспечить информационную поддержку на всех путях движения МГН	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВПД - недоступно временно

**указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения неважжны - организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «10» 06 2016 г. № 9

I Результаты обследования:

2. Входы (выходы) в здание

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Ветский сад № 17», 618551, г.Солнечногорск, ул. Парижской Коммуны, д.10
(Наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют поручни с двух сторон, дополнительные разделительные поручни	все	Установить поручни с двух сторон лестницы на высоте 0,5 м, 0,7 м и 0,9 м (в ДОУ - 0,5). Установить дополнительные разделительные поручни, т.е. ширина марша более 2,5 м на высоте 0,5 м, 0,7 м и 0,9 м. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 м	Орг, ТСП, ТР
					Глубина проступи лестницы и высота подступенка не соответствуют нормативам	О, С	Текущий ремонт лестниц	
					Ребро не имеет закругленного радиуса	О, С		
					Отсутствуют предупредительные тактильные полосы, контрастная окраска крайних ступеней	все, кроме К	Установить предупредительные тактильные полосы, провести контрастную окраску крайних ступеней	
2.2	Пандус (наружный)	есть			Установлен непорядочный пандус (не соответствуют нормам уклона, отсутствуют поручни, ширина)	все	Провести установку нормативного пандуса шириной не менее 1 м, установку поручней с двух сторон на высоте 0,5 м и 0,9 м с горизонтальным завершением на 0,3 м	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует тактильная информация об учреждении	все, кроме К	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	Орг, ТСП, ТР
					Отсутствуют дополнительные элементы: водоотвод, дренажные и водоотборные решетки	все	Оборудовать водоотвод с установкой водоотборной решетки (устанавливаются в полу заодно со поверхностью покрытия пола)	
					Отсутствует световой или звуковой маячок	С, Г	Установка светового и звукового маяка	
2.4	Дверь (входная)	есть			Крепление двери не имеет фиксаторов в положениях "открыто" и "закрыто", не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	К	Установить фиксаторы положений, доводчик	Орг, ТСП
					Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,014 м	К	Заменить порог на нормативный	
2.5	Тамбур	есть			Глубина и ширина тамбуров не соответствует нормативу (глубина 1,8 м х ширина 1,5 м)	все	Глубина и ширина тамбуров должны быть 2,3 м х 1,5 м. При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м.	Технические решения невозможны
	Общие требования к зоне				Отсутствует специальный вход, приспособленный для МГН с поверхности земли	все	Установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН	Орг
					Отсутствует системная информация на выходе	все	Организовать систему информации с цветовой и тактильным обозначением препятствий	

II Заключение по делу:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (в пункте 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** в пункте 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (фукаты, каталитик, инкальдом); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (фукаты, каталитик, инкальдом); ДУ - доступно условно, ВПД - недоступно временно

** указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; техническое решение возможности - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «10» 06 2016 г. № 9

1 Результаты обследования:

3. Пути (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17», г. Сольвычегодск, ул. Париковской Коммуны, д. 10
(Наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим для инвалида (категории)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балконы)	есть			Ширина при движении кресла-коляски в одном направлении менее 1,5 м	К		Технические решения невозможны
					Зона для самостоятельного разворота инвалида не соответствует нормативам	К		
					Участки пола на путях движения перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей не имеют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей оборудовать тактильными предупреждающими указателями и/или окрасить в контрастно окрашенную поверхность. Рекомендуется предусмотреть световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проема движения дверного полотна обозначить контрастной окраской окружающего пространства краской для разметки.	Орг, ТСР
					Зоны "возможной опасности" не обозначены контрастной окраской окружающего пространства краской для разметки.	все	Обеспечить комплексную информацию (цветовые и тактильные направляющие) по пути движения	
					Отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений	все	Установить поручни вдоль стен на путях движения МГН	
					Отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен	все		
3.2.	Лестницы (внутри здания)	есть			Ширина лестничного марша менее 1,35 м	все		Технические решения невозможны
					Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы прерываются по всей высоте	все	Установить поручни, непрерывные по всей длине на высоте 0,7 и 0,9 м (в ДОУ - 0,5). Завершающие части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 м	Орг, ТСР, ТР
					Отсутствуют предупредительные рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности, предупредительные тактильные полосы, контрастная окраска краевых ступеней или световые маячки перед входами на лестницы. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней отсутствуют рельефные обозначения этикет с размерами цифр	С	Установить предупредительные рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности, предупредительные тактильные полосы, контрастная окраска краевых ступеней или световые маячки перед входами на лестницы. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней установить рельефные обозначения этикет с размерами цифр	Орг, ТСР
					Лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами	К, О, С	Для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестничного хода)	Орг
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						

3.5.	Двери	есть		Ширина дверных проемов менее 0,9 м	К	Установить дверные блоки с шириной проема (в свету) не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м)	Орг, ТСП, ТР
				Ручки дверей не имеют форму, позволяющую управлять одной рукой	все	Заменить ручки на легкодоступные с обеих сторон	Орг
				Крепление дверей не имеет фиксаторов в положениях "открыто" и "закрыто", не обеспечивает задержку автоматического закрытия продолжительностью не менее 5 сек.	К	Установить фиксаторы положений, доводчики	Орг
				Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,014 м	К	Заменить пороги на нормативные	ТР
				Отсутствуют информационные обозначения помещений, предупредительные рельефные и/или контрастные окрашенные поверхности или световые маячки перед дверными проемами	все	Установить предупредительные рельефные и/или контрастные окрашенные поверхности или световые маячки перед дверными проемами. Установить информационные рельефные таблички и каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75 м со стороны дверной ручки.	Орг, ТСП
3.6.	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть		Двери на путях эвакуации имеют окраску не контрастную со стенами		Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стенами	Орг, ТР
				Ширина участков эвакуационных путей для МГН не соответствует	К	Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) должна быть не менее: 0,9 м (дверей из помещений при нахождении в них не более 15 человек); 1,2 м (проемов, дверей и проходов внутри помещений в остальных случаях); 1,8 м (коридоров, пандусов для эвакуации)	Технические решения неустойчивы
				Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений		Организовать зоны безопасности	Орг
	Общие требования к зоне			Не продуман рациональный маршрут МГН в зоне целевого назначения	все	Продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения в зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям	Орг
				Отсутствует предупредительная информация о препятствиях (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей)	С	Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий: - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (в пункте 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (под работы)** в пункте 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (К, С)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВПД - недоступно

** указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (визуальный, тактильный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения неустойчивы - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «10» 06 2016 г. № 9

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17», 618551, г.Солнечногорск, ул. Парижской Коммуны, д.10

(Наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть			Ширина дверных проемов менее 0,9 м	К	Установить дверные блоки с шириной проема (в свету) не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м)	Орг, ТСП, ТР
					Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,014 м	К	Заменить пороги на нормативные	
4.2.	Заловая форма обслуживания	есть			При проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия	все	Предусмотреть места для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов; удобный прием пищи (в обеденных залах)	Орг, ТСП, ТР
					В заловых помещениях оба рассредоточенных выхода не приспособлены для прохода МГН: ширина дверных проемов менее 0,9 м		Установить дверные блоки с шириной проема (в свету) не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м)	
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне				Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, продублированные рельефными знаками	все	Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, продублированные рельефными знаками	Орг
					Не предусмотрены не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения	Все	Предусмотреть не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ДЧ-И (К, О, У), ДУ (С, Г)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно временно

**указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСН
к паспорту доступности ОСН
от « 10 » 06 2016 г. № 9

1. Результаты обследования:

6. Системна информация на обекте

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17», 618551, г.Содкамас, ул. Париканской Комсомы, д.10
(Пятигорская область, село:)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Важность для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	нет			Отсутствие информации об условиях обслуживания, экстренных путях эвакуации, размещений на контрастном фоне, кнопок вызова помощи	К, О, С, Г, У	Организовать размещение комплексной системы информации на всех этажах объекта	Эрг, ТР, ТСР
6.2.	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности: звуковые информаторы, индукционные петли, текстофоны	К, О, С, Г, У		
6.3.	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами: рельефа шрифта на контрастном фоне пумерации, предупредительная рельефа шрифта контрастные окрашенные повороты, или светящиеся маячки перед дверными проемами, бордюры на лестницах, на поворотах коммуникационных путей, тактильные указатели, направляющие дорожки вдоль стены	С		
	Общие требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и идентификационного опознания объектов и мест посещения (идентичные знаки, двусторонняя связь с диспетчером или дежурным из звуковых пространств помещений, кнопки звонка)	К, О, С, Г, У		

И Заключение по тому;

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (в пункте 3.4 Акта обследования ОСН)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** в пункте 4.1 Акта обследования ОСН
		№ на плане	№ фото	
Система информации (в связи с объектом)	ДУ (К, О, С, Г, У)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

[illegible]

*⁹⁹ Исследования в области применения левокарнадина, релванта (фенотропил, катионизмимет), ксантиновых релванта с ТР⁹⁹, исследования релванта монотропина – препараты и лекарственные формы (в/л, в/м/п/т)

Комментарий к УК/АЧМ/ВК

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от 10.06.2016 г. № 9

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17», 618551, г. Солнечногорск, ул. Парижской Коммуны, д. 10

(Наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений (универсальных кабин) для МПН	все	Необходимо обустроить универсальные туалетные кабины в соответствии с требованиями	Орг, ТСП, ТР
					Ширина двери менее 0,9 м.	К	Установить дверные блоки с шириной проема (в свету) не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м)	ТР
					Отсутствуют поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	К, О	Установить поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	Орг
					Водопроводные краны не рычажного и не нажимного действия	все	Установить водопроводные краны рычажного или нажимного действия	
					Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью со стороны ручки, предупредительные рельефными знаками, система тревожной сигнализации, световые мигающие оповещатели	К, С, Г	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	Орг
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						
	Общие требования к зоне				Наличие одной универсальной кабины, доступной для всех категорий инвалидов	все	Установить универсальную кабину	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВПД - недоступно

**указывается одно из направлений: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; техническое решение невозможно - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576171

Владелец Щеткина Елена Анатольевна

Действителен с 14.03.2022 по 14.03.2023